

5 Tabellarische Zusammenstellung der Ergebnisse der bautechnischen und geodätischen Beweissicherung

Objekt der Beweissicherung	Art	Beweissicherte Bauteile	Bautechnische Erstbegehung	Geodätische Nullmessung	Bautechnische 1.Folgebegehung	Geodätische Messwerte	Bautechnische Schlussbegehung I	Geodätische Messwerte	Bautechnische Schlussbegehung II	Geodätische Messwerte
			22./23.03.2011	30.03.2010	07.04.2010	07.04.2010	16.04.2010	16.04.2010	21.04.2010	21.04.2010
			Rissmonitorablesung (Skala oben / unten / links / rechts)	geodätische Messpunkte	Rissmonitorablesung (oben / unten / links / rechts)	Querverschiebung* / Höhenunterschiede** [mm]	Rissmonitorablesung (oben / unten / links / rechts)	Querverschiebung* / Höhenunterschiede** [mm]	Rissmonitorablesung (oben / unten / links / rechts)	Querverschiebung* / Höhenunterschiede** [mm]
Paul Linke Ufer 17	Wohnhaus	Fassaden	Dokumentation der Vorschäden	103	Keine Veränderungen	0 / 0	Keine Veränderungen	0 / 0	Keine Veränderungen	0 / 0
			Dokumentation der Vorschäden	104	Keine Veränderungen	0 / 0	Keine Veränderungen	0 / 0	Keine Veränderungen	0 / 0
Forsterstraße 36	Wohnhaus	Fassaden / Giebelwand	Dokumentation der Vorschäden	105	Keine Veränderungen	0 / 0	Keine Veränderungen	0 / 0	Keine Veränderungen	0 / 0
			Dokumentation der Vorschäden	106	Keine Veränderungen	0 / 0	Keine Veränderungen	0 / 0	Keine Veränderungen	0 / 0
Maybachufer 29	Wohnhaus	Fassaden	Dokumentation der Vorschäden	112	Keine Veränderungen	0 / 0	Keine Veränderungen	0 / 0	Keine Veränderungen	0 / 0
Maybachufer 32 (Lidl)	Supermarkt	Fassaden	Dokumentation der Vorschäden		Keine Veränderungen		Keine Veränderungen		Keine Veränderungen	
Spielplatz am Paul-Linke-Ufer	Spielplatz	Hütten / Mauern	Dokumentation der Vorschäden		Keine Veränderungen		Keine Veränderungen		Keine Veränderungen	
Liberdastraße 5 (Aldi)	Supermarkt	Pflaster	Dokumentation der Vorschäden		Keine Veränderungen		Keine Veränderungen		Keine Veränderungen	
Uferwand Paul-Linke-Ufer	Uferwand	Uferwand / Abdeckplatten	Dokumentation der Vorschäden	1	Keine erkennbaren Veränderungen	0 / 0	Keine erkennbaren Veränderungen	0 / 0	Keine Veränderungen	0 / 0
Uferwand Paul-Linke-Ufer	Uferwand	Uferwand / Abdeckplatten	Dokumentation der Vorschäden	2	Keine erkennbaren Veränderungen	0 / 0	Keine Veränderungen	0 / 0	Keine Veränderungen	0 / 0
Rissmonitor A			0 / 0 / 0 / 0		abgerissen		abgerissen		abgerissen	
Uferwand Paul-Linke-Ufer	Uferwand	Uferwand / Abdeckplatten	Dokumentation der Vorschäden	3	Keine erkennbaren Veränderungen	0 / 0	Keine erkennbaren Veränderungen	0 / 0	Keine erkennbaren Veränderungen	0 / 0
Uferwand Paul-Linke-Ufer	Uferwand	Uferwand / Abdeckplatten	Dokumentation der Vorschäden	4	Keine erkennbaren Veränderungen	-6 / -5	Keine erkennbaren Veränderungen	-6 / -5	Keine erkennbaren Veränderungen	-6 / -5
Uferwand Paul-Linke-Ufer	Uferwand	Uferwand / Abdeckplatten	Dokumentation der Vorschäden	5	Keine erkennbaren Veränderungen	-11 / -9	Keine erkennbaren Veränderungen	-13 / -11	Keine erkennbaren Veränderungen	-13 / -11
Uferwand Paul-Linke-Ufer	Uferwand	Uferwand / Abdeckplatten	Dokumentation der Vorschäden	6	Minimale Veränderungen	-3 / -1	Minimale Veränderungen	-19 / -9	Keine erkennbaren Veränderungen	-19 / -8
Uferwand Paul-Linke-Ufer	Uferwand	Uferwand / Abdeckplatten	Dokumentation der Vorschäden	7	Keine erkennbaren Veränderungen	0 / 0	Keine erkennbaren Veränderungen	-14 / -8	Keine erkennbaren Veränderungen	-14 / -8
Uferwand Paul-Linke-Ufer	Uferwand	Uferwand / Abdeckplatten	Dokumentation der Vorschäden	8	Keine erkennbaren Veränderungen	0 / 0	Keine erkennbaren Veränderungen	-14 / -11	Keine erkennbaren Veränderungen	-14 / -11
Uferwand Paul-Linke-Ufer	Uferwand	Uferwand / Abdeckplatten	Dokumentation der Vorschäden	9	Keine erkennbaren Veränderungen	0 / 0	Keine erkennbaren Veränderungen	-11 / -11	Keine erkennbaren Veränderungen	-11 / -10
Uferwand Paul-Linke-Ufer	Uferwand	Uferwand / Abdeckplatten	Dokumentation der Vorschäden	10	Keine erkennbaren Veränderungen	0 / 0	Keine erkennbaren Veränderungen	0 / 0	Keine erkennbaren Veränderungen	0 / 0
Uferwand Paul-Linke-Ufer	Uferwand	Uferwand / Abdeckplatten	Dokumentation der Vorschäden	11	Keine erkennbaren Veränderungen	0 / 0	Keine erkennbaren Veränderungen	0 / 0	Keine erkennbaren Veränderungen	0 / 0
Uferwand Paul-Linke-Ufer	Uferwand	Uferwand / Abdeckplatten	Dokumentation der Vorschäden	12	Keine erkennbaren Veränderungen	0 / 0	Keine erkennbaren Veränderungen	0 / 0	Keine erkennbaren Veränderungen	0 / 0
Brüstung I	Brüstung	Brüstung	Dokumentation der Vorschäden	13	Rissbreitenzunahme < 1,2mm	-10 / -8	Keine Veränderungen	-11 / -8	Keine Veränderungen	-10 / -8
Rissmonitor B			0 / 0 / 0 / 0		+1,0 / +0,9 / +0,3 / +0,2		abgerissen		abgerissen	
Brüstung I	Brüstung	Brüstung	Dokumentation der Vorschäden	15	Rissbreitenzunahme < 0,6mm	-10 / -9	Keine Veränderungen	-13 / -12	Keine Veränderungen	-14 / -13
Brüstung I	Brüstung	Brüstung	Dokumentation der Vorschäden	14	Geringfügige Veränderungen*	-4 / -3	Rissbreitenzunahme < 0,6mm	-10 / -8	Keine Veränderungen	-10 / -8
Rissmonitor C			0 / 0 / 0 / 0		0 / -0,1 / 0 / 0		abgerissen		abgerissen	
Uferwand Maybachufer	Uferwand	Uferwand / Abdeckplatten	Dokumentation der Vorschäden		Keine erkennbaren Veränderungen		Keine Veränderungen		Keine Veränderungen	
Brüstung II	Brüstung	Brüstung	Dokumentation der Vorschäden		Verringerung der Breite eines Risses		Zunahme der Breite des Risses		Verringerung der Breite des Risses	
Rissmonitor D			0 / 0 / 0 / 0		-0,5 / -0,7 / 0 / 0		+1,0 / +1,0 / 0 / +0,1		-0,6 / -0,4 / 0 / 0	
Aussichtsplattform	Plattform	Plattform	Dokumentation der Vorschäden		Keine erkennbaren Veränderungen		Keine Begehung		Gehrungsstöße im Handlauf des Geländers haben sich geweitet bzw. verringert	
					relativ zur letzten Begehung	relativ zur Nullmessung	relativ zur letzten Begehung	relativ zur Nullmessung	relativ zur letzten Begehung	relativ zur Nullmessung

* negative Höhenunterschiede entsprechen Setzungen;

** negative Querverschiebungen entsprechen Verschiebungen in Richtung des Wassers